

範囲①



既存シート剥ぎ状況
2024. 3. 23

範囲①



既存シート剥ぎ状況
2024. 3. 23

範囲①



下地調整状況
2024. 3. 23

範囲①



既存シート剥ぎ完了状況
2024. 3. 23

範囲①



既存シート剥ぎ完了状況
2024. 3. 23

範囲①



既存シート剥ぎ完了状況
2024. 3. 23

範囲①



上張りシート施工状況
2024. 3. 24

範囲①



上張りシート施工状況
2024. 3. 24

範囲①



上張りシート施工状況
2024. 3. 24

範囲③



下張りシート施工状況
2024. 3. 27

範囲③



上張りシート施工状況
2024. 3. 27

範囲③



上張りシート施工状況
2024. 3. 27

範囲④




下張りシート施工状況
2024. 3. 28~29

範囲④



上張りシート施工状況
2024. 3. 28~29

範囲④



居室段差調整板
取付状況
2024. 3. 28~29

範囲④



シート張り完了状況
2024. 3. 28~29

範囲④



シート張り完了状況
2024. 3. 28~29

範囲④



シート張り完了状況
2024. 3. 28~29

工事完了状況



工事完了状況



工事完了状況



